

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年4月12日星期五	气候	晴	气温	-1°-16°
监理单位动态:	巡视 检查 验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海7人. 二建10人				
施工机械动态:	拖拉机 3台				
施工部位进度情况	永久村户用发电站更换户破损户用逆变器. 整改消缺. 右山村发电站更换破损光伏组件. 整改消缺. 镇东村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝. 吴少坤	总监签阅	刘七发		

