

监 理 日 志

工程名称 新化县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	<u>2019年4月13日 星期六</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>-2°/13°</u>
监理人员动态:	<u>巡视 检查 验收</u>	材料进场、取样见证、合格情况: <u>无</u>			
施工方人员动态:	<u>东海 7人, 2建 10人</u>				
施工机械动态:	<u>拖拉机 2台</u>				
施工部位进度情况	<u>永久村户用发电站更换破损户用逆变器, 整改消缺. 龙山村发电站更换破损光伏组件, 整改消缺. 福安村发电站 整改消缺.</u>				
检查发现的问题	<u>无</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容或其他	<u>无</u>				
记录人	<u>时金宝 吴少坤</u>	总监签阅	<u>刘世发</u>		

