

# 监 理 日 志

工程名称: 新化县光伏分布式发电扶贫项目

|            |                                                                     |    |                          |     |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----|--------|
| 日期         | 2019年5月8日 星期三                                                       | 气候 | 晴                        | 气温  | 6°-22° |
| 监理单位动态:    | 巡视检查验收                                                              |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |        |
| 施工方人员动态:   | 东海10人, 二建6人                                                         |    |                          |     |        |
| 施工机械动态:    | 拖拉机四台                                                               |    |                          |     |        |
| 施工进度情况     | 太平村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺.<br>福安村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺.<br>恒太村发电站整改消缺. |    |                          |     |        |
| 检查发现的问题    | 无                                                                   |    |                          |     |        |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                                   |    |                          |     |        |
| 协调内容或其他    | 无                                                                   |    |                          |     |        |
| 记录人        | 时金宝, 吴少坤                                                            |    | 总监签阅                     | 刘世发 |        |

