

监 理 日 志

工程名称: 南川区光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年5月11日 星期三	气候	晴	气温	5°-27°
监理单位动态:	巡视 检查 验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	东海10人、建 6人				
施工机械动态:	拖拉机四台				
施工进度情况	太升村发电站拆除转换率低的光伏组件. 整改消缺. 福安村发电站拆除转换率低的光伏组件. 整改消缺. 城西村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	田金良 吴少坤		总监签阅	刘 发	

