

监 理 日 志

工程名称: 东丰县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2019年5月16日 星期四	气候	晴	气温	8°-26°
监理人员动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	东海10人				
施工机械动态:	拖拉机2台				
施工进度情况	太平村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺. 福安村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺. 大义村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝、吴少坤		总监签阅	刘士发	

