

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目

日期: 2019年5月17日 星期五 气候: 阴 气温: 8°-26°

监理人员动态: 巡视检查验收

材料进场, 取样见证, 合格情况:

施工方人员动态: 东海10

无

施工机械动态: 拖拉机两台

施工部位及进展情况

太平村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺;
福安村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺;
新兴村发电站整改消缺;

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

无

记录人

时金宝 吴少坤

总监签字

刘士发

