

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年5月21日星期二	气候	阴	气温	6°-14°
监理人员动态:	巡视检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海10人				
施工机械动态:	拖拉机2台				
施工部位、进度情况	太平村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺. 福安村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺. 和平村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	今日陪同业主、总包、勃利县政府有关部门, 对勃利县光伏项目进行全面检查. 今日检查了一半电站, 明日还要继续检查. 发现问题待检查完, 一起处理.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝、吴少坤	总监签阅	刘世发		

