

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2019年6月1日 星期六	气候	晴	气温	8°-21°
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
巡视检查验收					
施工方人员动态: 东海 10人					
施工机械动态:			拖拉机 2台		
施工部位 施工进度情况	太升村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺. 福安村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺. 右山村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝		总监签阅	吴少坤	

