

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年6月14日 星期五	气候	阴	气温	10°—24°
监理人员动态: 巡视检查验收 施工方人员动态: 东海10人 施工机械动态: 拖拉机2台			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位进度情况: 太平村发电站拆除转换率低下的光伏组件. 整改消缺. 福安村发电站拆除转换率低下的光伏组件. 整改消缺. 岱山村发电站整改消缺.					
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝、吴少坤		总监签阅	刘 七 发	



扫描全能王 创建