

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年 6月20日 星期四	气候	多云	气温	11°-17°
监理单位动态: 巡视检查验收			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 东海 10人					
施工机械动态: 拖斗车 2台					
施工部位 进度情况	太平村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺. 福安村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺. 龙山村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	田金富 吴少坤		总监签阅	刘 飞	



扫描全能王 创建