

# 监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目

|            |                                                                     |                            |       |    |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----|---------|
| 日期         | 2019年6月24日星期一                                                       | 气候                         | 阴晴    | 气温 | 17°-29° |
| 监理单位动态:    | 巡视、检查、验收                                                            | 材料进场, 取样见证, 合格情况:<br><br>无 |       |    |         |
| 施工方人员动态:   | 东海 10人                                                              |                            |       |    |         |
| 施工机械动态:    | 拖拉机 二台                                                              |                            |       |    |         |
| 施工部位进度情况   | 太升村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺.<br>福安村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺.<br>大六村发电站整改消缺. |                            |       |    |         |
| 检查发现的问题    | 无                                                                   |                            |       |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                                   |                            |       |    |         |
| 协调内容或其他    | 无                                                                   |                            |       |    |         |
| 记录人        | 时金宝、吴少坤                                                             | 总监签阅                       | 刘 七 发 |    |         |



扫描全能王 创建