

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年7月8日 星期一	气候	零	气温	17°-30°
监理人员动态:	巡视检查验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海10人				
施工机械动态:	拖拉机2台				
施工部位进度情况	太平村发电站拆除转换率低的光伏组件. 整改消缺. 福安村发电站拆除转换率低的光伏组件. 整改消缺. 城西村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金富, 吴少坤	总监签阅	刘七发		



扫描全能王 创建