

监 理 日 志

工程名称: 勐腊县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2019年7月19日 星期五	气候	中雨	气温	18°-26°
监理单位动态:	整理资料	材料进场、取样见证、合格情况 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因下雨,无人员施工,整理资料				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝 吴少坤	总监签阅	刘士发		

