

监 理 日 志

工程名称: 新乐光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年8月7日星期三	气候	阴	气温	19°-25°
监理单位动态:	巡视检查验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工单位动态:	东海10人				
施工机械动态:	施工机械二台				
施工进度情况	太平村发电站拆除转换率低的光伏组件,整改消缺. 福安村发电站拆除转换率低的光伏组件,整改消缺. 和平村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或事项	无				
记录人	陈金富 吴少坤	总监签阅	刘 七 发		

