

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年8月8日 星期四	气候	雨	气温	19°-25°
监理单位动态:	整理资料		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	无				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝 吴少坤		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建