

监 理 日 志

工程名称 勐海县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	<u>2019年8月18日</u> 星期 <u>日</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>14°-22°</u>
监理单位动态:	<u>巡视检查验收</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无</u>		
施工方人员动态:	<u>东海 10人</u>				
施工机械动态:	<u>拖拉机 二台</u>				
施工进度情况	<u>太升村发电站拆除转换率低的光伏组件.整改消缺.</u> <u>福安村发电站拆除转换率低的光伏组件.整改消缺.</u> <u>镇东村发电站整改消缺</u>				
检查发现的问题	<u>无</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容或其他	<u>无</u>				
记录人	<u>时金宝 吴少坤</u>	总监签阅	<u>刘士发</u>		

