

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2019年8月21日星期三	气候	阴	气温	16°-21°
监理人员动态:	巡视、检查、验收	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	东海 10人	无			
施工机械动态:	拖拉机二台				
施工部位及进展情况	太平村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺。 福安村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺。 龙山村发电站整改消缺。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金富 吴少坤	总监签阅	刘 七 发		

