

监 理 日 志

工程名称: 勐腊县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年8月31日 星期六	气候	阴	气温	13°-23°
监理单位动态:	巡视检查验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	东海 10人				
施工机械动态:	拖拉机二台				
施工部位 施工进度情况	太平村发电站拆除转换率低的光伏组件. 整改消缺. 福安村发电站拆除转换率低的光伏组件. 整改消缺. 和平村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝 吴少坤	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建