

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年9月2日 星期一	气候	多云	气温	11°-23°
监理人员动态:	巡视检查验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	东海10人				
施工机械动态:	拖拉机二台				
施工部位进度情况	太平村发电站安装组件, 整改消缺. 福安村发电站拆除不合格组件, 整改消缺. 正阳村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金富 吴少坤	总监签阅	刘七发		



扫描全能王 创建