

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目.

日期	2019年9月4日 星期三	气候	晴	气温	13°-25°
监理人员动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	东海 10人				
施工机械动态:	拖拉机 二台				
施工部位、进度、情况	太平村发电站安装光伏组件, 整改消缺. 福安村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺. 中和村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝、吴少坤		总监签阅	刘 发	



扫描全能王 创建