

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年9月7日 星期三	气候	阴	气温	19°-27°
监理人员动态: 巡视 检查 验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 东海 10人					
施工机械动态: 拖拉机 二台					
施工部位 进度情况	太平村发电站倒运材料, 组件安装光伏组件, 整改消缺. 福安村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺. 兰新村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宽 吴少坤		总监签阅	刘七发	



扫描全能王 创建