

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年10月1日星期二	气候	阴晴	气温	10°-22°
监理单位动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	东海施工队20人				
施工机械动态:	拖拉机二台				
施工进度情况	太平村发电站二次倒送, 安装光伏组件, 整改消缺. 福安村发电站二次倒送, 安装光伏组件, 整改消缺. 永发村户用发电站检测检查验收.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝		总监签阅	刘七发	