

工程名称: 勐利光伏分布式发电站扶贫项目		监 理 日 志	
日期	2019年10月10日 星期四	气候	晴
气温		2°-20°	
监理单位动态: 巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无	
施工方人员动态: 东海施工队 20人			
施工机械动态: 拖拉机 二台			
施工部位进度情况	太平村发电站二次倒运, 安装光伏组件, 整改消缺. 福安村发电站二次倒运, 安装光伏组件, 整改消缺. 永久村户用发电站整改消缺.		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果、	无		
协调内容或其他	无		
记录人	时金宝、吴少坤	总监签阅	刘七发