

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目		气候: 晴	气温: 2° - 11°
日期: 2019年10月11日 星期五	材料进场、取样见证、合格情况: 无		
监理人员动态: 巡视、检查、验收			
施工方人员动态: 东海施工队20人			
施工机械动态: 拖拉机2台			
施工位 度进 情况	太平村发电站二次倒运安装光伏组件, 整改消缺. 福安村发电站二次倒运安装光伏组件, 整改消缺. 永文村户用发电站整改消缺.		
检查发现的 问题	无		
处理措施、 意见、结果	无		
协调内容或 其他	无		
记录人: 时金富、吴少坤、张书龙	总监签阅:		刘士发