

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期: 2019年10月14日 星期一 气候: 晴 气温: -4°-7°

监理人员动态: 巡视、检查、验收

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 东海施工队20人

施工机械动态: 拖拉机二台

无

施工
部位
进度
情况

太平村发电站二次倒运, 安装光伏组件, 整改消缺.
福安村发电站二次倒运, 安装光伏组件, 整改消缺.
永久村户用发电站整改消缺.

检查
发现
的问
题

无

处
理
措
施
、
意
见
、
结
果

无

协
调
内
容
或
其
他

无

记录人

时金宝、张书龙

总监签阅

刘士发