

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目

气温

-3°至14°

日期

2019年10月17日星期四

气候

雨

材料进场、取样见证、合格情况:

监理人员动态:

巡视 检查 验收 旁站

施工方人员动态:

东海施工队 无

施工机械动态:

无

施工
部位
进度
情况

因下雨,无施工人员施工.

检查发现的
问题

无

处理措施、
意见、结果

无

协调内容或
其他

无

记录人

时金宝 张书龙

总监签阅

刘士发