

监 理 日 志

工程名称: 勐利里光伏分布式发电站扶贫项目

日期: 2019年10月21日 星期一

气候

晴

气温

-1° 至 14°

监理人员动态:

巡视、检查、验收

施工方人员动态:

东海施工队 20人

施工机械动态:

拖拉机 二台

材料进场, 取样见证, 合格情况:

无

施工进度情况

太平村发电站二次倒送, 安装光伏组件, 整改消缺.
福安村发电站二次倒送, 安装光伏组件, 整改消缺.
永久村户用发电站整改消缺.

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

无

记录人

时金富, 张书龙

总监签阅

刘 七 发