

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目		气候	晴	气温	-4°-11°
日期	2019年10月27日 星期二		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
监理人员动态:	巡视、检查、验收				
施工方人员动态:	东海施工队20人				
施工机械动态:	拖拉机二台				
施工部位进度情况	太升村发电站二次倒运, 安装光伏组件, 整改消缺. 福安村发电站二次倒运, 安装光伏组件, 整改消缺. 大义村发电站启动竣工验收工作.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宽、张书龙		总监签阅	刘士发	