

# 监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式电站扶贫项目

|            |                                                                           |                          |     |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2019年10月31日 星期四                                                           | 气候                       | 多云  | 气温 | -2°-9° |
| 监理单位动态:    | 巡视、检查、验收                                                                  | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 东海施工队 20人                                                                 |                          |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 拖拉机 2台                                                                    |                          |     |    |        |
| 施工部位及进度情况  | 太升村发电站二次倒运, 安装光伏组件, 整改消缺.<br>福安村发电站二次倒运, 安装光伏组件, 整改消缺.<br>巡视光伏区, 做竣工验收工作. |                          |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 无                                                                         |                          |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                                         |                          |     |    |        |
| 协调内容或其他    | 无                                                                         |                          |     |    |        |
| 记录人        | 戚金宝、张书龙                                                                   | 总监签阅                     | 刘士发 |    |        |