

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期: 2019年10月5日 星期 三

气候

晴

气温

-2°-12°

监理人员动态: 巡视检查验收

施工方人员动态: 东海施工队20人

施工机械动态: 拖拉机二台

材料进场、取样见证、合格情况:

无

施工
部位
进度
情况

太平村发电站二次倒运安装光伏组件.整改消缺.
福安村发电站二次倒运安装光伏组件.整改消缺.
永发村户用发电站整改消缺.

检查
发现
的问题

无

处理
措施、
意见、
结果

无

协调
内容或
其他

无

记录人

时金宝

总监签阅

刘士发