

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年11月10日 星期日	气候	阴	气温	-7°至3°
监理单位动态:	2人巡视、检查、验收	材料进场, 取样见证, 合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海施工队20人				
施工机械动态:	拖拉机二台				
施工部位 施工进度情况	太平村发电站二次倒运, 安装光伏组件, 整改消缺。 福安村发电站二次倒运, 安装光伏组件, 整改消缺。 巡视光伏区, 做竣工验收工作。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝、张书右	总监签阅	刘士发		