

监 理 日 志

工程名称 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	<u>2019年11月11日</u> 星期 <u>一</u>	气候	<u>阴</u>	气温	<u>-5°至6°</u>
监理人员动态: <u>2人巡视检查验收</u>			材料进场、取样见证、合格情况: <u>无</u>		
施工方人员动态: <u>东海施工队20人</u>					
施工机械动态: <u>拖拉机二台</u>					

施工部位进度情况	<u>太平村发电站二次倒运 安装光伏组件 整改消缺.</u> <u>福安村发电站二次倒运 安装光伏组件 整改消缺.</u> <u>巡视光伏区 做竣工验收工作.</u>
----------	---

检查发现的问题	<u>无</u>
---------	----------

处理措施、意见、结果	<u>无</u>
------------	----------

协调内容或其他	<u>无</u>
---------	----------

记录人	<u>时金富 张书龙</u>	总监签阅	<u>刘七发</u>
-----	----------------	------	------------