

监 理 日 志

工程名称: 勐腊县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年11月12日 星期二	气候	晴	气温	-7°至2°
监理人员动态: 2人巡视检查验收 施工方人员动态: 东海施工队20人 施工机械动态: 拖拉机二台			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	太平村发电站二次倒运安装光伏组件. 整改消缺. 福安村发电站二次倒运, 安装光伏组件. 整改消缺. 巡视光伏区, 做竣工验收工作.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝 张书右		总监签阅	刘 七 发	