

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年11月13日星期三		气候	雨夹雪	气温	-1℃-8℃
监理单位动态:	整理竣工资料			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	无					
施工机械动态:	无					
施工进度情况	无					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	无					
记录人	时金宝, 张书龙			总监签阅	刘士发	