

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目

日期: 2019年11月14日 星期四

气候

多云

气温

14℃至-8℃

监理人员动态: 2人巡视检查验收

材料进场: 散样见证, 合格情况:

施工方人员动态: 东海施工队20人

无

施工机械动态: 拖拉机两台

施工进度情况

太平村发电站二次倒运, 安装光伏组件, 整改消缺;
福安村发电站二次倒运, 安装光伏组件, 整改消缺;
巡视光伏区, 做竣工验收工作。

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

无

记录人

时金宝 张书龙

总监签阅

刘世发