

监 理 日 志

工程名称: 康保县光伏分布式发电站扶贫项目

日期: 2019年11月17日 星期 四 气候: 多云 气温: -7°-3°

监理人员动态: 2人巡视检查验收

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 东海施工队20人

无

施工机械动态: 拖拉机 2台

施工
部位
进度
情况

太升村发电站二次倒运安装光伏组件整改消缺。
福安村发电站二次倒运安装光伏组件整改消缺。
巡视光伏区,做竣工验收工作。

检查
发现
的问
题

无

处理
措施
、意
见、
结果

无

协调
内容
或其
他

无

记录人

时金宝 张书龙

总监签阅

刘士发