

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年11月19日 星期二	气候	多云	气温	-14℃ - -9℃
监理单位动态:	2人巡视检查验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	东海施工队20人				
施工机械动态:	拖拉机二台				
施工部位进度情况	勃信村发电站清理积雪, 整改消缺. 仁兴村发电站清理积雪, 整改消缺. 巡视光伏区, 检查电站积雪情况, 督促清雪进度.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时奎宝. 张书龙		总监签阅	刘世发	