

志 理 日

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期: 2019年11月20日 星期三
气候: 小雪
气温: -14℃ ~ -9℃

监理单位动态: 2人巡视、检查、验收

施工方人员动态: 东海施工队20人

施工机械动态: 拖拉机2台

材料进场、取样见证、合格情况:

无

施工部位进度情况

景泰村户用发电站清理积雪、敷设直流电缆, 整改消缺。
仁兴村发电站清理积雪, 整改消缺。
巡视光伏区, 检查电站积雪情况, 督促清雪进度。

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

无

记录人

时金宝 张书右

总监签阅

刘士发