

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期: 2019年11月27日 星期三

气候

多云

气温

-16℃-10℃

监理人员动态: 巡视检查验收

施工方人员动态: 东海施工队5人

施工机械动态: 拖拉机一台

材料进场、取样见证、合格情况:

无

施工部位进度情况

景泰村户用发电站敷设直流电缆, 整改消缺.
和平村发电站清理积雪, 整改消缺.
巡视光伏区, 检查电站积雪情况, 督促清雪进度.

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

无

记录人

时金宝, 张书龙

总监签阅

刘世发