

监 理 日 志

工程名称: 奈林县光伏分布式发电站扶贫项目		气候: 雨雪转多云	气温: -18℃至-7℃
日期: 2019年12月2日 星期二	材料进场、取样见证、合格情况: 无		
监理单位动态: 巡视检查验收			
施工方人员动态: 东海施工队5人			
施工机械动态: 拖拉机一台			
施工部位进度情况	景泰村户用发电站安装敷设直流电缆、户用逆变器整改消缺。 中固村发电站清理光伏组件上的积雪整改消缺。 巡视光伏区,检查电站积雪情况督促村里尽快清雪。		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容或其他	无		
记录人: 冯金宝 张书龙	总监签阅: 刘七发		