

监 理 日 志

工程名称: 蒙东光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年12月7日 星期三		气候	阴	气温	-20至-11°
监理人员动态:	2人巡视检查验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海施工队5人					
施工机械动态:	拖拉机一台					
施工部位进度情况	景泰村户用发电站敷设直流电缆, 安装户用逆变器, 整改消缺. 河口村发电站, 清理光伏组件上积雪, 整改消缺. 巡视光伏区, 检查电站积雪情况, 督促村里尽快清理积雪.					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	无					
记录人	时金宝 张书龙		总监签阅	刘士发		