

监 理 日 志

工程名称: 胡利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年12月5日 星期日	气候	晴	气温	-18°至-8°
监理单位动态:	以巡视检查验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海施工队5人				
施工机械动态:	拖拉机一台				
施工进度情况	景泰村户用光伏电站敷设直流电缆安装户用逆变器整改消缺 立新村光伏电站清理积雪整改消缺 巡视光伏区,检查电站积雪情况督促村里尽快清理积雪				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝 张书龙	总监签阅	刘七发		