

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年12月13日 星期五	气候	降雪	气温	-16°至-5°
监理单位动态:	2. 巡视检查验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海施工队5人				
施工机械动态:	拖拉机一台				
施工进度情况	② 景泰村户用发电站敷设直流电缆, 安装2.2kW逆变器, 整改消缺。 生产村发电站清理光伏组件上积雪, 整改消缺。 巡视光伏区, 检查电站积雪情况, 督促村里尽快清理积雪。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝, 张书龙	总监签阅	刘士发		