

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年12月14日 星期三	气候	晴	气温	-15°至-9°
监理单位动态:	巡视检查验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海施工队5人				
施工机械动态:	拖拉机一台				
施工进度情况	景泰村户用发电站敷设直流电缆安装户用逆变器整改消缺。 龙山村发电站清理组件上积雪,整改消缺。 巡视光伏区检查电站积雪情况,督促村里尽快清理积雪。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝 张书岩	总监签阅	刘士发		