

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年12月19日 星期四	气候	晴	气温	-23°至-12°
监理人员动态:	2人巡视检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海施工队5人				
施工机械动态:	拖拉机一台				
施工部位进度情况	景太村户用发电站敷设直流电缆, 安装户用逆变器, 整改清缺。 永久村户用发电站清理组件上积雪。 巡视光伏区, 检查电站积雪情况, 督促村里尽快清理积雪。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝, 张书龙	总监签阅	刘士发		