

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年12月20日 星期五	气候	晴	气温	-24℃至-12℃
监理人员动态:	以巡视检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海施工队 5人				
施工机械动态:	拖拉机一台				
施工部位、进度情况	景太村户用发电站敷设直流电缆、安装户用逆变器。 河口村发电站清理组件上积雪、整改消缺。 巡视光伏区、检查电站积雪情况、督促村里尽快清理积雪。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金包、朱书龙	总监签阅	刘士发		