

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2019年12月21日 星期三	气候	多云	气温	-25°至-10°
监理单位动态:	2人巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	东海施工队5人				
施工机械动态:	拖拉机 - 台				
施工部位及进度情况	景太村户用光伏电站敷设直流电缆、安装户用逆变器。 团结村光伏电站清理组件上积雪、整改消缺。 巡视光伏区,检查电站积雪情况,督促村里尽快清理积雪。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝、张书右		总监签阅	刘士发	