

监 理 日 志

工程名称: 新利光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年12月24日星期二	气候	晴	气温	-25°至-14°
监理单位动态:	2人巡视检查验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海施工队5人				
施工机械动态:	拖拉机一台				
施工进度情况	景太村户用发电站敷设直流电缆,安装户用逆变器. 正阳村发电站清理组件上积雪,整改消缺. 巡视光伏区检查电站积雪情况,督促村里尽快清理积雪.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝,张书龙	总监签阅	刘士发		