

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期: 2019年9月22日 星期日

气候

晴

气温

4°-20°

监理人员动态: 巡视检查验收

施工方人员动态: 东海施工队20人

施工机械动态: 拖拉机两台

材料进场、取样见证、合格情况:

无

施工部位进度情况

太升村发电站二次倒运, 安装光伏组件, 整改消缺.
福安村发电站拆除转换率低的光伏组件, 整改消缺.
卫东村发电站整改消缺.

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

无

记录人

时金宝

总监签阅

刘 士 发