

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期: 2019年9月25日 星期三

气候

晴

气温

2°-20°

监理单位动态: 巡视、检查、验收

施工方人员动态: 东海施工队20人

施工机械动态: 拖拉机二台

材料进场、取样见证、合格情况:

无

施工部位
进度情况

太平村发电站二次倒运、安装光伏组件、整改消缺。
福安村发电站二次倒运、安装光伏组件、整改消缺。
仁兴村发电站整改消缺。

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

无

记录人

时金宝

总监签阅

刘士发